SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS RODIER à BARRAUX

Description du etablissement

Date de dernière mise à jour des informations : 14/10/2021

Nom :	RODIER
Adresse :	nullLA GACHE
Commune principale :	BARRAUX (38027)
Communes secondaires	Non renseigné
Activités :	Non renseignée
Description :	Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 12/10/2021

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant :	SSP5261930101
Ancien identifiant SIS :	Non renseigné
Description[1] :	La société RODIER a exploité deux dépôts de récupération de métaux ferreux et non ferreux et a exercé une activité de stockage et de démontage de véhicules hors d'usage (VHU). Après l'arrêt de son activité VHU en 2006, elle a déclaré la cessation totale d'activité sur son site le 09/08/2014. Dans le cadre d'un projet immobilier au droit du site, un diagnostic de sol réalisé par AMETEN en août 2018, et complété par G ENVIRONNEMENT en novembre 2020, a principalement mis en évidence une pollution diffuse des sols aux métaux (principalement Pb, Cu, Zn) et des impacts significatifs en hydrocarbures et en PCB. La société RODIER a été radiée du registre du commerce le 27/11/2015.
Documents associés[2] :	Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 26/10/2021

Description[3] :	La société RODIER a exploité deux dépôts de récupération de métaux ferreux et non ferreux et a exercé une activité de stockage et de démontage de véhicules hors d'usage (VHU). Initialement soumises à autorisation, ces activités ont ensuite basculé sous le régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées. Les activités étaient encadrées par l'arrêté préfectoral d'autorisation n°83-5417 du 06/09/1983. En 2006, la société RODIER a arrêté son activité VHU faute d'agrément.

La cessation d'activité totale a ensuite été déclarée le 09/08/2014.

La société RODIER a été radiée du registre du commerce le 27/11/2015.

Dans le cadre d'un projet immobilier sur le site, un diagnostic de sol a été réalisé par AMETEN en août 2018, puis a été complété par G ENVIRONNEMENT en novembre 2020.
Les résultats du diagnostic mettent en évidence :
- dans les sols :
  - Pollution diffuse aux métaux en surface (jusqu'à 50 cm de profondeur) Anomalies fortes en Pb, Cu, Zn sur les points de sondages P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P10, P15
  - Impact en hydrocarbures sur P7S, P7N, P14, P15 + des traces diffuses sur le site
  - Impact PCB sur P4
  - Des traces de HAP et de BTEX

- dans les gaz du sol :
  - des traces de toluène sur Pa1 et Pa2

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné

Documents associés : Localisation des sonsages

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Barraux	1	0D	1548	38

Plans cartographiques :



Emplacement classification

Fond de carte SCAN IGN®

Classification :
SSP5261930101



Emprise classification

Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN®

Classification :
SSP5261930101

Coordonnées du centroïde (Web Mercator) : Long. :667890.520053, Lat. :5690095.397438399

Superficie estimée : 1868 m²

1 - Pour les etablissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les etablissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.