

PREMIÈRE JOURNÉE

Les 25 juin 2018 de 16 heures à 19 heures

Observations de M^{re}

Patrice FAIRON 1^{er} Adjoint Terrain St Joseph de Rivière

Je souhaite attirer l'attention sur 2 points qui nous posent problème sur la Mer de l'Est :

1) Au passants il y avait des seuils avec une plaque de dépôt qui était usée régulièrement par les agriculteurs. Depuis que les seuils et la plaque de dépôt ont été supprimés, il y a des pertes inévitables continues de terre à chaque arrêt de la machine sur les bords et val sur les terrains et champs alentours. Comment être sûr et dans quelle mesure les travaux envisagés permettant de rétablir un fonctionnement normal du cours d'eau ?

2) Depuis la suppression des seuils le fonds du cours d'eau se remplit rapidement et le niveau de l'eau qui fait le me permet plus à notre station d'épuration de s'écouler normalement ce qui à terme peut la voir en péril.

Jean Pierre OCCELI

Membre Délégué et Délégué du SIAGA

Je fais confiance au SIAGA pour cette prise en charge de dossier.

Néanmoins il faudra chaque année que le SIAGA fasse à enlever les cailloux et pierres dans ce bras de dérivation

Jean Pierre OCCELI

Gérard ARBOR, Maire de St Joseph de Rivière
Vice Président du PNR Charentaise
Je partage totalement les observations de
Patrick FALCON et Jean Pierre OCCELLI!

ARBOR

COTTIN Roland St Joseph de Rivière

- Il faudrait simplement rest auvier le lit actuel du Merdaret et recréer une plage de dépôt grâce à un seuil.
- Si on ouvre la buse actuellement à la jonction Plantomay - Merdaret comment le Plantomay va s'écouler? Actuellement, il déborde depuis plusieurs années dans des prairies qui avaient été asséchées lors du remembrement.
- Il faudrait crever des seuils toutes les 200 m du stade au pont de Demay. L'engouement dans la protection piscicole ne tient pas car pendant 6 mois de l'année le Merdaret dans cette zone est à sec!
- Cette solution serait la moins onéreuse à mon avis

ARBOR

- La jonction Chavalant - Merdaret est mal curée (et même pas curée du tout) et l'eau du Chavalant remonte dans le Merdaret et inonde les parcelles agricoles, rive gauche du Merdaret.

ARBOR

- Valentin Falcon

Il faut en prendre en compte H les aspects du problème. Ne pas négliger les agriculteurs et surtout plantimory, fort point économique du village.

Attention aussi à rechercher les raisons pour lesquelles on a voulu supprimer le seuil. On peut penser à l'impact de la rétention des sédiments sur l'aval (plages et recul).

V.F

