

Pièce jointe n° 19

Plan de localisation des zones à risques.

PLAN DE LOCALISATION DES ZONES A RISQUES

Zones à risque incendie ———

1. atelier 1 de production (classé en enregistrement sous la rubrique ICPE 2661)
2. atelier 2 de production (classé en enregistrement sous la rubrique ICPE 2661)
3. zone de préparation
4. stockage 1 (matières premières, produits finis et emballages)
5. stockage 2 (matières premières, produits finis et emballages)
6. stockage extérieur "Technifil" (déchets de production)
7. stockage extérieur de palettes

Zones à risque explosion ———

8. local de charge de batteries de chariots élévateurs

DC (4)

