



Agence Equipements Rhône
Pole Equipements Rhone Alpes
11 rue Saint Maximin
69416 LYON CEDEX 03

Dossier : 1706303F0000011/1001

Le présent document est un extrait des observations mentionnées dans le rapport d'inspection des installations électriques n° 303F0/IE/21/518.

Ce document, destiné à faciliter l'exploitation du rapport précité, ne se substitue pas à ce dernier.

Nous avons classé les observations selon deux critères :

- la priorité de la mise en conformité
- la rubrique réglementaire la caractérisant.

Vous trouverez sur la page suivante les représentations graphiques de ces classements.

Pour ce qui concerne la priorité d'intervention, il s'agit d'une priorité théorique proposée par SOCOTEC. Il appartient au chef d'établissement de l'adapter en fonction des risques particuliers liés à l'exploitation des installations.

**EXTRAIT DU RAPPORT D'INSPECTION DES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
N° 303F0/IE/21/518**


ALDI MARCHE SARL
RD 75 LIEU DIT LES ROUTES
ZAC DU MONT GUILLERME
38780 OYTIER ST OBLAS

Date de vérification : 06/01/2021

Vérificateur : DUMAS Louis


Répartition par priorités

Priorité	Nombre
Priorité n° 2	11
Priorité n° 3	7



Répartition par rubriques d'observation

Rubrique d'observation	Nombre
Contacts indirects	1
Conditions générales	7
Installation d'éclairage de sécurité	10



N° Obs.	Rubrique (2)	Priorité (1)	Observations	Suite donnée	Date de mise en conformité
			<u>OBSERVATIONS SUR LES TABLEAUX</u>		
			<u>ENTREPOT PORTAIL N°13</u>		
			ARMOIRE TD 17-01-K2		
			- D59		
2	G.	3	Absence d'identification. <i>A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas.</i>		
			- D60		
3	G.	3	Absence d'identification. <i>A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas.</i>		
			<u>ARMOIRE 17-01-CF</u>		
4	G.	3	Schéma électrique unifilaire incomplet . <i>A mettre à jour.</i>		
			<u>BUREAU ENTREPOTS DES CHEFS</u>		
			ARMOIRE TD 17-01/K9		
5	G.	3	Absence d'un schéma unifilaire. <i>A mettre en place.</i>		
			<u>PARTIE BUREAUX</u>		
			ARMOIRE TD/17-02/A		
			- Armoire nouvelle salle informatique		
6	G.	3	Absence d'identification. <i>A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas.</i>		
7	G.	3	Présence de circuits non mis hors tension par la manoeuvre de l'appareil de sectionnement général. <i>A raccorder en aval de l'appareil de sectionnement général, ou apposer une affichette rappelant cette particularité.</i>		
			<u>OBSERVATIONS SUR LES RÉCEPTEURS ET LES PRISES DE COURANT</u>		
			<u>ENTREPÔT</u>		
			CHAMBRE FROIDE		
			- BAES		
8		2	Défaut de fonctionnement <i>A réparer ou remplacer.</i>		

1 - Les priorités sont classées de 1 à 3, dans l'ordre d'urgence décroissant

2 - Codes des rubriques :

C.D. Contacts directs

C.I. Contacts indirects

D.I. Dangers d'incendie d'origine électrique

I.S. Installations d'éclairage de sécurité des locaux électriques

D.E. Danger d'explosion

G. Conditions générales

N° Obs.	Rubrique (2)	Priorité (1)	Observations	Suite donnée	Date de mise en conformité
9		2	<p>ZONE PORTES 1 À 31</p> <p>- BAES VERS PORTE 24,31</p> <p>Défaut de fonctionnement <i>A réparer ou remplacer.</i></p>		
10		2	<p>CASSE</p> <p>- B.A.E.S</p> <p>Défaut de fonctionnement <i>A réparer ou remplacer.</i></p>		
11		2	<p><u>ATELIER GRAISSAGE</u></p> <p>- BAES</p> <p>Défaut de fonctionnement <i>A réparer ou remplacer.</i></p>		
12		2	<p><u>ATELIER ENTRETIEN</u></p> <p>- BAES</p> <p>Défaut de fonctionnement <i>A réparer ou remplacer.</i></p>		
13		2	<p><u>BUREAU RL</u></p> <p>- BAES</p> <p>Défaut de fonctionnement <i>A réparer ou remplacer.</i></p>		
14		2	<p><u>ZONE BUREAUX</u></p> <p>HALL D'ENTRÉE PARTIE COMMUNE</p> <p>- BAES</p> <p>Défaut de fonctionnement <i>A réparer ou remplacer.</i></p>		
15		2	<p>CIRCULATION LOCAUX</p> <p>- BAES</p> <p>Défaut de fonctionnement <i>A réparer ou remplacer.</i></p>		
			<p>CUISINE</p> <p>- Machine à café double</p>		

1 - Les priorités sont classées de 1 à 3, dans l'ordre d'urgence décroissant

2 - Codes des rubriques :

C.D. Contacts directs

C.I. Contacts indirects

D.I. Dangers d'incendie d'origine électrique

I.S. Installations d'éclairage de sécurité des locaux électriques

D.E. Danger d'explosion

G. Conditions générales

N° Obs.	Rubrique (2)	Priorité (1)	Observations	Suite donnée	Date de mise en conformité
16	C.I.	2	Défaut de continuité du circuit de protection. <i>A ramener à une valeur inférieure à deux Ohms.</i> BUREAU PAYSAGÉ - BAES		
17		2	Défaut de fonctionnement <i>A réparer ou remplacer.</i> <u>EXTÉRIEUR</u> POSTE DE TRANSFORMATION		
1	G.	3	Gants isolants détériorés. <i>A remplacer.</i> - B.A.E.S		
18		2	Défaut de fonctionnement <i>A réparer ou remplacer.</i>		

1 - Les priorités sont classées de 1 à 3, dans l'ordre d'urgence décroissant
2 - Codes des rubriques :

C.D. Contacts directs	C.I. Contacts indirects	D.I. Dangers d'incendie d'origine électrique
I.S. Installations d'éclairage de sécurité des locaux électriques	D.E. Danger d'explosion	G. Conditions générales