



Grenoble, le 27 juillet 2015

# Communiqué de presse

## Tunnel du Chambon – RD 1091 Glissement de la falaise de la Berche Point de situation

---

Les mouvements géologiques du versant de montagne surplombant le lac du CHAMBON observés ces dernières heures indiquent qu'environ 150 000 à 200 000 m<sup>3</sup> des parties instables superficielles ont chuté dans la retenue depuis le 26 juillet dernier.

Cette purge concerne une partie de la tête de falaise et l'instabilité des masses rocheuses subsiste.

Ces chutes n'ont eu aucune conséquence sur la structure du barrage.

Les études en cours concernant l'évolution du phénomène ne permettent pas pour l'heure de définir les caractéristiques du mouvement attendu, et aucun scénario de rupture brutal ou glissements progressif n'est écarté.

Toutes les mesures prises en matière de sécurité restent d'actualité.

### **Contact presse :**

Service communication de la Préfecture

Téléphone : 04 76 60 48 07

[communication@isere.pref.gouv.fr](mailto:communication@isere.pref.gouv.fr)



@Préfet38