

Planche 3

Prise de vues RD44 au droit du tracé – le risque naturel



RD 44 : direction aval,
vers le Boulangeard >>>

RD44 aval : le Boulangeard
direction en amont : vers Sardonne
<<<



Hameau
Boulangeard

traversée au dessus de la parcelle Labbé



Reprise de chaussée et accotement,
suite à une coulée de boue en 2018.

Le tracé traverse en aval de ce point.

Il ne s'agissait pas d'un glissement
de terrain, concernant le substratum,
mais le résultat de l'épisode de >>>
tempête et d'un débordement lié à
l'obstruction de buses sous chaussée.



type de substratum, rencontré en
amont et sous Sardonne, sur les
bords des chemins forestiers.
<<<