SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS GOUBET S.A. (TRANSPORTS) à NOYAREY

Description du etablissement

Date de dernière mise à jour des informations : 28/10/2021

Nom :	GOUBET S.A. (TRANSPORTS)
Adresse :	rd1532
Commune principale :	NOYAREY (38281)
Communes secondaires	Non renseigné
Activités :	69.12 - Camionnage et transport routier de marchandises en zone courte
Description :	Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 28/10/2021

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant :	SSP00107850101
Ancien identifiant SIS :	Non renseigné
Description[1] :	Les Transports GOUBET ont exercé une activité de lavage de citernes routières sur ce terrain. Suite à la cessation d'activité, les Transport GOUBET ont fait réaliser des travaux de dépollution des sols sur le site. Une zone polluée aux hydrocarbures et BTEX n'a toutefois pas été traitée en raison de la présence d'une dalle béton qui a limité la progression de l'excavation. Il demeure donc au droit du site une pollution résiduelle significative des sols en bord de fouille Nord (6200 mg/kg en HCT, 16 mg/kg en BTEX).
Documents associés[2] :	Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 28/10/2021

Description[3] :

Dans le cadre de sa cessation d'activité, la société GOUBET a fait réaliser des investigations environnementales des sols et des eaux souterraines au droit de son site entre 2011 et 2014.

Le diagnostic environnemental avait mis en évidence une pollution (HCT, BTEX) localisée dans les sols au niveau des anciennes cuves de gazole, jusqu'à une profondeur de 2,5 – 3 m (toit de la nappe).

En 2015, la société GOUBET a fait excaver et éliminer environ 850 T de terres polluées vers le biocentre de Château Gaillard dans l'Ain (01).
Les résultats d'analyses du fond de fouille Nord étant très élevées (18000 mg/kg en HCT, 22 mg/kg en BTEX), l'inspection a demandé de poursuivre l'excavation sur 50 cm environ, afin de parvenir au toit de la

nappe, et d'élargir la fouille au Nord.
Un nouveau contrôle a dès lors été réalisé mi-juin 2015, mettant en évidence un résiduel de pollution considérablement abaissé (600 mg/kg en HCT, 4 mg/kg en BTEX). Seule une valeur en bord de fouille Nord reste sensiblement élevée (6200 mg/kg en HCT, 16 mg/kg en BTEX), la présence d'une dalle béton rendant toutefois difficile la progression des excavations et l'élargissement de la fouille. Les travaux de dépollution ont alors été arrêtés.

Le remblaiement de la zone excavée a alors été opéré d'une part avec des matériaux d'apport externe (matériaux de carrière), d'autre part avec les remblais présents en bordure ouest du site, après analyse de leur qualité.

Les pollutions résiduelles en HCT et BTEX ont été jugées compatibles avec l'usage futur du site (industriel).

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Noyarey	1	AW	0097	38

Plans cartographiques :



Emplacement classification

Fond de carte SCAN IGN®

Classification :
SSP00107850101



Emprise classification

Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN®

Classification :
SSP00107850101

Coordonnées du centroïde (Web Mercator) :	Long. :628591.4395581078, Lat. :5657797.376767201
Superficie estimée :	17997 m²

1 - Pour les etablissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les etablissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.